

# UV线能量测量仪

为有效测量不同干燥炉所释放的UV能量



为了取得理想油墨附着力，准确UV线能量释放是非常重要的。UV线能量测量仪正为测试UV干燥炉的UV线释放能量是否维持在适当水平。以mj/cm<sup>2</sup>为单位的UV能量令使用UV干燥炉时更安全，更有效率。

## 简易用法：

1. 移去测量仪感应窗上的保护纸。
2. 轻放在UV干燥炉输送带上。
3. 当UV线能量测量仪经过UV干燥炉时，UV线能量将记录及显示。
4. 如能量过高或过低，可适当调校输送带速度。

## 规格

显示屏：	6-digit LCD 显示屏
应用能量范围：	0-5000 mW/cm <sup>2</sup>
尺寸：	140毫米直径, 13毫米厚
重量：	500 g
应用温度范围：	0 - 70°C
电流：	3.6V lithium 电池

